
●规格

机型	PLK-0	PLK-G4030 PLK-G6030		G6030	PLK-0	G5050	PLK-G10050			
项目	G4030	G4030R	G6030	G6030R	G5050	G5050R	G10050	G10050R		
缝纫形式	单针连锁式缝纫									
旋梭种类	半回转大旋梭	全回转旋梭	半回转大旋梭	全回转旋梭	半回转大旋梭	全回转旋梭	半回转大旋梭	全回转旋梭		
缝纫范围(XxY)	400 x	300mm	600 x	300mm	500 x	500mm	1,000	x 500mm		
最高缝纫速度(*1)					间歇:1,600针/分钟 连续:2,000针/分钟					
送料方式	间歇或连续送料(可切换)									
线迹缝距		0.1~2 (最少设定			0.1~20.0mm(间歇送料)/ 0.1~4.3mm(连续送料) (最少设定单位0.1mm)					
最大针数	20,000针/缝纫花样									
最大花样储存数量	900 (*2)									
放大、缩少功能	X/Y轴各10%~200%(精度0.1%)									
记忆媒介	USB闪存(非缝纫机标准配置) (可连接具USB接口软盘磁盘驱动器)									
总重量	420kg	430kg	440kg	450kg	470kg	480kg	500kg	510kg		
外压脚提升量	30mm									
外压脚方式	气动式									
夹盘装置	特别规格									
中压脚提升量	12mm(最大15mm) 最少设定单位0.2mm									
中压脚行程	4~10mm									
主轴电机	三菱电机750W直驱式伺服电机									
使用机针	DP x 17 #18(标准)									
操作面板	5.7"液晶触摸屏, 白色LED背景灯									
外型尺寸	1,081 x 1,572 x 1,234mm 1,350 x 1,572 x 1,234mm (宽 x 深 x 高) (宽 x 深 x 高) (不包括插线架) (不包括插线架)		R x 高)	(宽 x ž	55 x 1,234mm 罙 x 高) 插线架)	2,105 x 1,855 x 1,234mm (宽 x 深 x 高) (不包括插线架)				
电源	220~240V, 单相/三相 110~120V, 380~415V(需选配单元)									

- (注1) 缝纫速度将会受操作,物料及夹具重量等因素而有所影响 (注2) 最大花样储存数量将受到各个花样程序里之针数数量所影响



为了能够正确使用本技术样本中所列产品,请您在使用前,务必仔细阅读《使用说明书》。

■注意: 购买时,请务必确认质量保证书的内容。



"Eco Changes"是三菱电机集团的环保宣言。本集团通过世界 最先进的节能环保技术和优异的产品,努力成为为构建富裕社 会做贡献的"全球性环保先进企业"!

三菱电机株式会社





地址:上海市嘉定区嘉罗公路1661弄2号楼409室邮编:201800 电话: 86-021-59984929 传真: 86-021-39103229

本印刷物发行与2015年7月。内容如有更改,恕不另外通知。





三菱工业用电子缝纫机





先进的G系列 - 配备行业领先的规格

通过对中压脚高度控制功能的设定, 无论缝纫原料的厚度如何变化,都可 有效预防跳针和断线等问题出现

数字反馈控制技术

运用最新的缝纫 质量大大提升

数字反馈控制技术能有效抑制振动 产生,减少噪音

至 82dB 或更少

低振动及低噪音

无论起针或切线时,都能保持强大的 穿透力 750W 的直驱式伺服电机配置,令缝纫用途更广范

行业顶级的 穿透力 (至2011年3月份)

高速处理复杂图案的能力,让缝纫花 样建立时间能缩短至以往的 1/10, 缝纫效率亦比以往大幅提高了

3~10倍(与PLK-E系列比较)

USB闪存& 高速处理能力

采用直驱式伺服电机,能有效减少 约 40% 电力消耗量 (与 PLK-E 系列比较)

降低能耗, 为环保出一分力

与主控制单元(三菱可编程 控制器)的优越<mark>兼容性</mark>,能实现 对自动化功能应用的定制与扩展

强大的 自动化辅助功能




低振动及低噪音

数字反馈控制技术能有效抑制振动产生,减少噪音 至 82dB 或更少 *1

*1:测试条件

- ●线迹距离:3mm
- ●缝纫速度: 2,000rpm ●送料方式:连续送料
- ●缝纫范围:每机型之最大缝纫范围




全回转旋梭规格和半回转旋梭规格可以选择(※只有PLK-G5050, 及, PLK-G10050)

根据顾客的要求可选配不同的机种

缝制区域 500mm×500mm,1000mm×500mm 的机型有全回转旋 梭或半回转旋梭的配置

全回转旋梭规格和半回转旋梭硬件结构不一样,不可以互相 改造




行业顶级的缝制穿透力(至2011年3月份)

配备了行业顶级穿透力的 750W 直驱式伺服电机后,于起针 和切线等低速缝纫时(200rpm),始终能保持充足的穿透力








降低能耗


通过采用动力传递损耗少的直驱式伺服电机,于缝制时 能有效降低约 40% 的电力消耗量 (型号:PLK-G5050).



提高工作效率


通过采用 USB 闪存及高速处理系统, 大幅缩短了处理 复杂缝纫花样时的输入及修改时间,按下寸动键时压 料框移动速度能自动提高,极大地提高了工作效率.





广阔的缝纫范围

无论小型物料或大型物料,都能实现高精度的缝制.通过广 阔的缝纫范围,用户能更容易在设置或缝制中对物料进行 确认,从而获得高质素的线部缝制效果.





高清晰、操作方便的液晶触摸屏

除了可对缝纫机进行基本操作外**,还可对缝纫花样进行建立或编辑*2,并可确认 多种感应器、电磁阀等输入/输出信号的状态,及对缝纫机功能及输入/输出接口 作独立的设定.


- ●对经常使用的缝纫花样,可利用快捷键进行快速选择
- ●操作系统上已附有简易说明功能,每当在触摸屏上按下按键时,画面上将显示 该按键的功能说明
- ●当对缝纫花样进行建立或编辑时,可对外压脚移动速度的设定作三个级别的选择
- ●优良的人体工学设计,充份考虑了用户的携带便利性及使用方便性
- *1:原点复位,寸进,速度变更,花样呼叫,上/下计数器,线芯卷绕
- *2:花样呼叫,写入,输入,修正,转换



中压脚高度控制功能的设定

通过对中压脚高度控制功能的设定, 无论缝纫原料的厚度 如何变化,都能有效预防跳针和断线等问题出现.设定后的 数据能完整保存于缝纫花样程序中,即使缝制不同的花样 程序, 亦无需重复调整中压脚高度.



















大范围电子缝纫机

PLK-G4030/G4030R



PLK-G6030/G6030R



超大范围电子缝纫机


PLK-G5050/G5050R

缝纫范围 500 x 500mm



PLK-G10050/G10050R

缝纫范围 1,000 x 500mm



Option

可选配件

●计算机软件 (注意)

强大的自动化辅助功能

PTN-GX

● 缝纫花样制作软件

PTN-GX

能轻松地在个人电脑上对缝纫花样进行编写.

支持读取CAD数据,让编写更快捷.

支持外部数据汇入及转换为缝制数据

能简易地于缝制数据里设定及修改自动化设备上的控制信号

● 缝纫机参数设定软件

PLKG-SET

可于个人电脑上对所有参数作全面的设定, 比在触控式操作面板上设定更方便.

● 缝纫机编程软件

PLKG-STEP

可编写缝纫机和外部关连装置的运作程序.

注意) 支持系统:Windows®2000 SP2 或 Windows®XP SP3 或较后版本 * Microsoft® Windows® 是微软公司在美国和其他国家的注册商标.

PTN-GX
PLKG-STEP

PLKG-SET


●夹盘装置



大范围型号全线配备了夹盘装置. 此装置能提供不同的需要, 例如在自动送出/入料的情况下, 能一人对应多机, 以加强工作效率及生产力

●选配装置







MP-G40-TS 面线断线检测器



MP-G40-TE I/0扩展单元

V-332V—353K73311-1-34K12		H-20-1-20 1-70 HH				., - 3, 182-1-75			
名 称	型 号	G4030/ G4030R	G6030/ G6030R		G10050/ G10050R	198			
气动式二级张力控制装置	MP-G40-AT	•	•	•	•	可在缝纫方向或缝纫物料厚度等变化时保持稳定的线迹			
面线夹持稳定装置	MP-G20R-TH	•	•	•	•	保持切线后的面线稳定, 防止于起针时可能产生的纠缠现象			
工 // L Mr // L 1/ You DD	MP-G40-TS	一 一		面线发生断线时,缝纫机将停止运作					
面线断线检测器	MP-G50-TS	_	_			回线 反 注例线时,维纫机符序正选作			
1 /0 1 c m × =	MP-G40-TE			_	_	扩充缝纫机的输入/输出接口数量			
1/0扩展单元	MP-G50-TE	_	_			(额外输入12点,额外输出+12点)			