

# 通 知

2015年11月

使用缝纫机的各位缝纫机相关人员

关于长年使用的工业用缝纫机、职业用缝纫机等安装的马达的通知和请求（修订版）

长年使用的工业用缝纫机、职业用缝纫机等100V以上动作的缝纫机上安装的电动机，由于电气零部件（主体・低压进相电容器・切换器・代码等）的老化，有时会发生冒烟、起火的情况。

对于已经购买了10年左右的缝纫机（特别是马达），请进行检查，或是关于其操作，咨询购买方（缝纫机制造商或马达制造商等）。

## ◎缝纫机相关的一般注意事项

○作业中离开现场或作业结束时，请关闭缝纫机的电源开关

○马达出现以下症状时，请立即切断电源开关

从插座上拔出插头，请咨询购买方（缝纫机制造商或马达制・即使打开电源开关，马达也无法转动

马达的旋转异常慢或不规则，马达旋转过程中会产生异常的声音或振动

马达异常发热或有烧焦的味道

○关于低压进相电容器的注意事项

1975 年以前制造的低压进相电容器没有内藏保安装置，请尽快停止使用。

（低压进相电容器是内置于电机或开关盒等内的部件。）

○即使是内置保安装置的低压进相电容器，随着长期使用也会老化，可能会造成冒烟或起火